

違反対象物一覧表（甲府市）

令和5年9月6日現在

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | その他 |
|----------|----------------------------|--------------|------------|---------|-----|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | |
| 小林ビル | 北ロー丁目3番10号 | 自動火災報知設備の未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※所在地をクリックすると Google マップにリンクします。（建物によっては正確に表示できない場合があります。）

- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が未設置または機能喪失の場合は、火災の際に初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。
- 自動火災報知設備が未設置または機能喪失の場合は、火災の際に早期発見が遅れ、避難や初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。